

1) Argumentationsübersicht Kolumbarien

1.1) Die Entwicklung	2
1.2.) Kostenproblematik	4
1.3.) Kritische Betonarchitektur	5
1.4.) Falsch berechneter Flächenbedarf	6
1.5.) Probleme der Freiflächen	6
1.6.) Probleme der Zweitbeisetzung	7
1.7.) Probleme im täglichen Umgang mit Urnennischen (Rituale/Trauerritual)	8

2) Informationen, Berichte, Erfahrungen, Probleme

- 2.1) Was sind Kolumbarien?** 13
Auszug aus dem Sonderheft der AFD »An der Grenze unserer Zeit – Totenfürsorge und Grabstättengestaltung heute«

- 2.2) Von einer sinnvollen Argumentation für oder wider Urnennischengräber** 14
Auszug aus dem Bericht über Kolumbarien in: Friedhofskultur 03/2000 von Prof. Dr. Reiner Sörries, teilweise basierend auf Ergebnissen von Friedrich-Wilhelm Mayer

- 2.3) Kolumbarienwände und ihre Probleme** 21
Bericht von Gerold Eppler (AFD), in: Naturstein 02/2000

2.4) Probleme für Friedhofsverwaltungen und Angehörige

- 2.4.1) Bau von Urnennischenmauern im Südfriedhof Nürnberg und die Folgekosten** 22
Auszug aus dem Bericht der Bestattungsanstalt Nürnberg

- 2.4.2) Ist die Beisetzung von Urnen in Urnennischen zu empfehlen?** 24
Erfahrungen der Stadt München mit Kolumbarien, Auszug aus einem Bericht

- 2.4.3) Erfahrungen der Stadt München mit Kolumbarien** 26
April 2004

- 2.4.4) Kolumbarien als Modeerscheinung. Preisgünstige Verpackung** 27
Auszug aus dem Bericht in »Stone-Plus« 1/2001

- 2.4.5) Kolumbarium darf nicht mehr geschmückt werden** 29
Bericht in der NWZ am 13.04.1995

2.4.6) Bestattung im Taubenschlag – Kultur oder Unkultur?	30
<i>Bericht aus der Naturstein 11/2001</i>	

2.4.7) Probleme von Angehörigen bei Grabstellen ohne Grabpflege	31
<i>Auszug aus dem Buch »Du fehlst mir...«, 2004</i>	

2.4.8) Keine würdige Grabstelle	32
<i>Leserbrief aus der NWZ</i>	

2.4.9) Urnenwand sorgt für Unruhe	33
<i>Bericht aus Eternity 4/2002</i>	

2.5) Kosten / Instandhaltungsaufwand

2.5.1) Urnenwand in Rot und Weiss (Bsp. Augsburg)	34
<i>Auszug aus Bericht in: Friedhofskultur 04/2004</i>	

2.5.2) Feuchtigkeit setzt Urnen-Stelen auf Friedhof zu	35
<i>Originalbericht aus NWZ 04/2002</i>	

2.5.3) Urnengräber: Teure Sanierung	36
<i>Originalbericht aus NWZ 07/2002</i>	

2.5.4) Kolumbarien erweitert (Bsp. Eislingen)	37
<i>Auszug aus Bericht NWZ 04/2005</i>	

2.5.5) Vergleichsplanungen von Urnennischenwänden	39
--	-----------